Defectos reportados

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Orden de trabajo de servicio 859888

Rol	**Auto eléctrico - Auto electrician**	**Estado del servicio**	***Complete***		
Servicio	**PM7 Service**				
Equipo	**Liebherr**	**Tipo**	**Camión - Truck**	**Fecha de finalización**	**28/04/2023 3:07 AM**
Modelo	**T284**	**Unidad No**	**DTU-0000-005**		

Notes:
C/ FILTRO MANDOS FINALES PM7 - WO-992531

Aprobación de finalización

Este informe ya no es un documento controlado una vez impreso

Nombre: Lester Pimentel

Rol: Auto eléctrico - Auto electrician

Fecha: 28/04/2023 3:07 AM

Defectos identificados durante el servicio

Defecto #	Tarea	Fase	Zona	Tipo de defecto	Calificación de riesgo	Identificado por
18463	Isolators Isolate Machine - que el interruptor de alimentación aísla la máquina	Inspección inicial		Defectuoso - Faulty	P2. High	Lester Pimentel

Commentarios ***Realizar limpieza de caja BDB, la misma mantiene exceso de agua y sedimento***

No de orden de trabajo

Defecto #	Tarea	Fase	Zona	Tipo de defecto	Calificación de riesgo	Identificado por
18464	Brake/Steering Solenoid Valves - Electroválvulas de dirección/freno	Servicio - Service	Zona 3	Defectuoso - Faulty	P2. High	Lester Pimentel

Commentarios ***Evaluar fuga de aceite y realizar limpieza en bloque de direccion y freno***

No de orden de trabajo